



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลลำเพี้ยก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก ได้ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน ซึ่งน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ เช่น คริวเรือน โรงงานอุตสาหกรรม เกษตรกรรม น้ำเสียจึงมีส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มาจากแหล่งกำเนิดของมันปะปนอยู่ในของเหลว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่รวบรวมแบบบันทึกหรือรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๘๐ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก จึงขอรายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสีย จำนวน ๑ แห่ง คือ ลานมันศรีสมพร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไสว สายปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก

ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสียในชุมชน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

สาเหตุของน้ำเสีย	พื้นที่ประสบปัญหา											
	หมู่ที่ ๑	หมู่ที่ ๒	หมู่ที่ ๓	หมู่ที่ ๔	หมู่ที่ ๕	หมู่ที่ ๖	หมู่ที่ ๗	หมู่ที่ ๘	หมู่ที่ ๙	หมู่ที่ ๑๐	หมู่ที่ ๑๑	หมู่ที่ ๑๒
น้ำเสียจากบ้าน ร้านค้าและอาคารที่ทำการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปุ๋ยที่ใช้ในการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผิวดินที่พังทลาย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การเลี้ยงปศุสัตว์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยาฆ่าแมลงและยากำจัดวัชพืช	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การใช้ที่ดินที่ขาดการควบคุม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : จากการสำรวจพบว่ามีแหล่งกำเนิดมลพิษและน้ำเสีย จำนวน ๑ แห่ง คือ ลานมันศรีสมพร ตั้งอยู่ เลขที่ ๔๗๓ หมู่ ๒ ตำบลลำเพี้ยก อำเภอบึงสามพัน จังหวัดนครราชสีมา

ลงชื่อ
(นางสาวนุชนาถ ดั่งมะดัน)
นักบริหารงานสาธารณสุข

